

Plattform: Materia Backöfen

Fabrik: Wroclaw PF39

Datum: 15/03/2024

Verfasser: Huseyin Husnu Arsal

Verantwortlicher: Paolo Crosta

Version: 1

Betreff: Grillheizelement arbeitet nur halbseitig

1) Problembeschreibung und Abhilfe:

Bei bestimmten Funktionen (Turbogrill) kann es aufgrund des Luftstromdesigns im Garraum den Anschein haben, dass eine Seite des Grillheizelements nicht funktioniert. Dieses Verhalten ist konstruktionsbedingt (Luftverteilung im Bereich des Grillheizelements) und wirkt sich nicht negativ auf die Kochleistung aus. Daher ist jeglicher Service Eingriff nicht notwendig.

Hinweis: Um die korrekte Funktion des Grillheizelements zu prüfen, kann die normale Grillfunktion (ohne LÜFTER) verwendet werden, bei der eine gleichmäßige Hitzeverteilung am Grillheizelement zu sehen ist.

Das Foto unten zeigt das Grillheizelement während der Nutzung der Turbo-Grillfunktion. (Die linke Seite ist etwas dunkler als die rechte Seite.)



Das Video unten zeigt den Zustand des Grillheizelements während der Turbogrillfunktion (bei eingeschaltetem Lüfter) und der normalen Grillfunktion (bei ausgeschaltetem Lüfter) zeigt.

Link zum Video:

https://drive.google.com/file/d/138DVB-2oYFCx9MZPxICCUePr_5yz6qdG/view